

Nazwa**AUDIT CZYSTOŚCI WYROBU W ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI
VDA 6.5 oraz VDA 19.2.****Audit obejmuje:**

- Przygotowanie Programu i Planu auditu czystości wyrobu wraz z określeniem matrycy decyzyjnej i analizy ryzyka.
- Cztery wizyty u klienta – w ramach programu kwartalnego.
- Propozycje działań korygujących wraz z konkretnymi przykładami usprawnień.
- Trzy raporty częściowe oraz raport podsumowujący.
- Monitoring miejsc kontroli: dla każdego z miejsc kontroli wykonywana jest analiza zanieczyszczeń sedymentacyjnych przy użyciu pułapek na cząstki wraz z ich analizą w laboratorium w pełnej zgodności z wymogami VDA 19.1 oraz 19.2.

AUDIT CZYSTOŚCI WYROBU

1. Lista kontrolna:

- Kontrola stref mających istotny wpływ na czystość wyrobu/komponentu.



2. Matryca decyzyjna:

- Ocena ryzyka miejsc kontroli,
- Ustanowienie priorytetów działań korygujących,
- Określenie częstotliwości audytów.



3. Przygotowanie Programu Audytu Czystości wyrobu:

- Wybór miejsca kontroli,
- Określenie celu audytu,
- Określenie terminu audytu,
- Osoba odpowiedzialna.



4. Ocena i raportowanie.